

## Einweisungen „mach-zentrum“

Sicherheitsunterweisung allgemein	Allgemeine Sicherheitsregeln (nach dieser Einweisung darf man sich frei in den Räumen bewegen)	20 Minuten	0,-€
Gesamtpaket Standard	Beinhaltet die Einweisung in alle Ressourcen des „mach-zentrums“	240 Minuten	160,-€
Gesamtpaket „Für Fortgeschrittene“	Schnelleinweisung für Mitglieder, die eine abgeschlossene Berufsausbildung als Feinmechaniker, Schlosser, o.ä. haben	40 Minuten	20,-€
Folienplotter	Softwareeinweisung Prinzipieller Ablauf: Design → Einpassen → Folienauswahl → Plotter einrichten → Plotten	60 Minuten	40,-€
3D-Drucker	Softwareeinweisung Prinzipieller Ablauf: CAD → Einpassen → Materialauswahl → Drucker einrichten → Druck starten → fertiges Teil entnehmen	40 Minuten	20,-€
Laserschneideanlage	Softwareeinweisung Prinzipieller Ablauf: CAD → Einpassen → Materialauswahl → Schneideparameter einrichten → Laser starten → Teil entnehmen	60 Minuten	40,-€
Ständerbohrmaschine	Sicherheitsunterweisung Wie spanne ich Teile? Was ist die richtige Drehzahl? Etc.	20 Minuten	0,-€
Drehbank	Sicherheitsunterweisung Wie spanne ich Teile? Was ist die richtige Drehzahl? Etc.	60 Minuten	40,-€
Fräsmaschine	Sicherheitsunterweisung Wie spanne ich Teile? Was ist die richtige Drehzahl? Etc.	60 Minuten	40,-€
Bügelpresse	Wie stelle ich die Presse für einen individuellen Stoff ein?	20 Minuten	0,-€
CAD-PC	Datenschutz Wo lege ich Daten ab? Welche Software ist wofür?	20 Minuten	0,-€
CAD-PC + Software	Datenschutz Wo lege ich Daten ab? Welche Software ist wofür? Erste Schritte im CAD-Programm	40 Minuten	20,-€

	Werkbank/ Hand- Maschinen	Besprechungsraum	CAD- PC	Folienplotter	3D- Drucker	Laserschneidanlage	Ständerbohrmaschine	Fräsmaschine	Drehbank
Sicherheitsunterweisung allgemein	<b>x</b>	<b>x</b>							
Gesamtpaket Standard	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Gesamtpaket „Für Fortgeschrittene“	<b>x</b>	<b>x</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Folienplotter				<b>x</b>					
3D-Drucker					<b>x</b>				
Laserschneideanlage						<b>x</b>			
Ständerbohrmaschine							<b>x</b>		
Fräsmaschine								<b>x</b>	
Drehbank									<b>x</b>
<b>Bügelpresse</b>									
CAD-PC			<b>x</b>						
CAD-PC + Software			<b>x</b>						